

公立幼稚園・小中学校耐震診断実施状況

	施設名	区分	建築年次	構造	面積	診断の必要	診断の実施	備 考
幼稚園	葉山幼稚園	園舎	5 9	木造	467	無		
	船戸幼稚園	園舎	5 3	木造	180	無		
	中央幼稚園	園舎	5 9	木造	320	無		
	郷 幼稚園	園舎	5 7	木造	180	無		

	施設名	区分	建築年次	構造	面積	診断の必要	診断の実施	備 考
小 学 校	葉山小学校	校舎	5 5	鉄筋コン	2574	有り	済み	H18年度に耐震改修工事済み
		屋体	H 4	鉄骨	812	無		
	精華小学校	校舎	6 1	鉄筋コン	1781	無		
		屋体	H 4	鉄骨	780	無		
	白石小学校	校舎	H 2	木造	1160	無		
		屋体	4 9	鉄骨	392	有り	未	H22年度に統合決定
	船戸小学校	校舎	5 4	鉄筋コン	1440	有り	未	H22年度に統合決定
		屋体	5 6	鉄骨	568	有り	H21年度	H22年度に耐震工事改修予定
	中央小学校	校舎	5 8	鉄筋コン	2118	無		
		屋体	5 8	鉄骨	684	無		
	郷 小学校	校舎	5 5	鉄筋コン	1436	有り	未	H22年度に統合決定
		屋体	5 7	鉄骨	575	無		

	施設名	区分	建築年次	構造	面積	診断の必要	診断の実施	備 考
中 学 校	葉山中学校	校舎	H 1 7	鉄筋コン	2532	無		
		屋体	5 3	鉄骨	1170	有り	済み	H21年度に耐震工事改修予定
	東津野中学校	校舎	4 9	鉄筋コン	2353	有り	済み	H16年度に耐震改修工事済み
		屋体	H 1 5	鉄筋コン	1592	無		